

CEDI - P. I. B.
DATA 09/04/81
COD. 032105MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

REC. FAX 10

Of nº 032/FSI/78
Do: Adm Fazenda São Marcos.
Ao: Sr Diretor do DGPI.
Ass: Comunicação (faz)

Em 28/setembro/1978

Sr Diretor:



Comunico a Vossa Senhoria que os trabalhos em execução nesta Fazenda estão sendo prejudicados dado a falta de transportes. Atualmente estamos fazendo o trajeto São Marcos/Boa Vista pelo interior da Fazenda, o que nos obriga a fazer o triplo do percurso normal e no qual gastamos seis horas dado a travessia de balsa e igarapés.

Para a normalização precisamos adquirir um motor de popa, uma vez que o da Fazenda está fora de uso e sua recuperação é desaconselhável tanto porque não há oficina que faça o serviço em Boa Vista, como o mesmo sairia muito caro. O preço do motor de popa (Modelo 25 Sea-Horse Johnson) na praça de Boa Vista custa R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos) e em Manaus custa quase 40% menos. O Jeep que serve o interior da Fazenda (Retiros), é de 1973 e devido às constantes viagens em meio a lamaçais e água, está com a lataria danificada e chaciz partido, também com problemas na caixa de marcha. Seu conserto foi orçamentado em R\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) aproximadamente, encontrasse em uma oficina de Boa Vista segundo determinações deste Departamento. Acho aconselhável o conserto pois a maquinaria deste veículo está boa e no caso de o alienarmos dificilmente haveria uma compensação dado o estado da lataria.

Sendo o que de momento se nos apresenta, fico-me atenciosamente,