

COMPLEXO HIDRELÉTRICO DO XINGU - Barragens do KARARAÕ e BABAQUARA

Começo da pesquisa: 1973 - Termina da pesquisa : 1985.

Fôram utilizados mapas aereofotogramétricos, mais do que pesquisa no campo. Não houve preocupação em conhecer a realidade humana da região que será inundada.

O Projeto segue aquele do Tocantins (Tucuruí) e precede o do Tapajôs.

As obras não estão previstas antes do ano de 1989.

A bacia do Kararaõ vai alcançar o nível de 96 mts. (o rio Xingu em Belo Monte está no nível de 50 mts.).

A bacia de Babaquara tem duas opções de nível: 165 mts. ou 185 mts.

A área de inundação será de 850.000 ha. no nível 165 ou de 1.150.000 ha. no nível 185.

Ao longo do rio Iriri e do rio Xingu acima de Altamira serão atingidas:

- 450 famílias de moradores e posseiros
- 50% da área indígena Kararaõ
- 3% da área indígena Koatinemo
- 2% da área indígena Arawetê
- 3% da área indígena Arara
- 30% da área indígena Paquiçamba

CEDI - P. I. B.
DATA 31, 12, 1986
COD 01011

A maioria das terras inundadas são terras férteis, com madeira de lei, castanheiras e seringueiras.

O potencial gerado será de 19.000.000 KWA.

Motivações apresentadas pela Eletronorte acerca da necessidade da obra:

- necessidade energética urgente: na região estão previstos 26 empreendimentos de grande porte, sendo a área do Grande Carajás (estes projetos irão atingir as áreas indígenas do Bacajã, do Koatinemo, dos Arawetê e dos Parakanã)
- necessidade de integração de áreas desérticas à civilização e ao progresso, evitando que a região seja ocupada por interesses estrangeiros
- presença de minérios em grande quantidade, inclusive minérios estratégicos.

Problemas que irão surgir com a realização do Projeto:

- deslocamento de famílias de moradores e posseiros
- áreas indígenas invadidas e inundadas
- destruição de grande área de floresta, com seringueiras e castanheiras
- enorme bacia de água parada, onde estarão apodrecendo folhas, galhos e árvores em grande quantidade
- a água de abastecimento da cidade de Altamira será prejudicial à saúde, sendo água parada e poluída
- aumento de insetos e pragas ao longo das beiras dos reservatórios
- mudanças na climatologia, devido à destruição da floresta e à área inundada
- migrações de operários (50.000/100.000), na maioria engajados por empreiteiros, a fim de evitar os encargos sociais
- presença de um grande número de homens solteiros ou separados de suas famílias
- relacionamento com a população de Altamira e das redondezas.

CINI Norte II
Belém (PA)

Altamira, Abril de 1986

Pe. Ângelo Pansa

(Pe. Ângelo Pansa)

encarregado da Pastoral dos Rios
na Prelazia do Xingu